


Bottom view/
Widok z dołu

$\phi 100$



4x (hole $\phi 4 \times 1,5 \text{mm}$; screw $4,8 \times 25 \text{mm}$; steel washer)
4x (otwór $\phi 4 \times 1,5 \text{mm}$; wkręt $4,8 \times 25 \text{mm}$; podkładka stalowa)